



Localisation du point

Commune

Cayenne

En venant de :

route de Montabo

En allant vers :

centre ville

Route

En ville

Nom de la Rue

avenue Louis Pasteur

Point Kilométrique

carrefour route de Montabo/ rue andré Aron/ avenue C.Charlery/ avenue L. Pasteur

Situation

En virage

Nature du danger

Trou (nid de poule)

Danger rencontré le

27 février 2010

Conditions météo

Beau temps

Conditions d'éclairage

Jour

A causé

Ecart de conduite

Remarques supplémentaires

En venant de la route de Montabo, attaque du virage à droite pour emprunter l'avenue L. Pasteur.

Quelques mètres après le carrefour, sur le côté droit de la route, un nid de poule d'environ 30 cm de diamètre et d'une profondeur suffisante pour provoquer la chute d'un deux roues.