



Localisation du point

Commune

Cayenne

En venant de :

Matoury

En allant vers :

Cayenne

Route

Nationale

N°

RN 1

Point Kilométrique

à la sortie du rond point de la crique fouillée

Situation

En virage

Nature du danger

Trou (nid de poule)

Danger rencontré le

12 mars 2010

Conditions météo

Beau temps

Conditions d'éclairage

Jour

A causé

Ecart de conduite

Remarques supplémentaires

File de droite de la double voie à la sortie du rond point