



Localisation du point

Commune

Mana

En venant de :

Cayenne

En allant vers :

St Laurent

Route

Nationale

N°

1

Point Kilométrique

237

Situation

En ligne droite

Autres cas

Début de ligne droite en sortie d'un virage.

Nature du danger

Virage non ou mal signalé

Autres cas

Epave d'une Twingo entre la chaussée et la barrière de sécurité. Le véhicule est très près de la ligne pointillée de limite de chaussée. En cas de sortie de virage "ratée" (pluie...) la collision est plus que probable. Je signale cet obstacle car les épaves ne sont généralement pas enlevées en Guyane

Danger rencontré le

14 juin 2010

Conditions météo

Beau temps

Conditions d'éclairage

Jour

A causé

Ecart de conduite